



NautiPox EP 30 Pastöses Harz Set (EP 30 + EP 300)

Beschreibung	NautiPox Pastöses Harz Set ist ein Zwei-Komponenten-Epoxidharz auf Basis eines lösungsmittelfreien Epoxidharzes mit einem Polyamin-Addukt als Härter.
Anwendung	Verkleben von Holz, Glasfaser und Aluminium oder Kombinationen davon. Geeignet für Epoxidbauten mit Holzkern und Leistenverbindungen. Geeignet zur Behandlung von Polystyrolschaum. Resistent gegen Süß- und Salzwasser und verschiedene Chemikalien.
Mischungsverhältnis	100 Harz : 50 Härter (nach Gewicht)
Verarbeitung	Unmittelbar vor dem Gebrauch die Komponenten intensiv miteinander mischen, in einen sauberen Mischbecher gießen und nochmals mischen. Die Mischung in einen flachen Behälter umfüllen und hieraus das Material mit einem Spachtelkamm oder Spachtelgummi verteilen. Niemals Lösungsmittel zufügen! Wenn die Verarbeitungszeit abgelaufen ist, das Material nicht mehr verarbeiten. Weil die Reaktion zwischen Harz und Härter schon zu weit fortgeschritten ist, wird eine schlechte Haftung auf dem Verstärkungsmaterial die Folge sein. Wenn die Aushärtung bei Temperaturen unter 15°C stattfindet, kann sich auf der Oberfläche ein Fettfilm bilden. Dies wird sich nachteilig auf die Haftung einer nachfolgenden Schicht auswirken.
Holz-Untergrund	Trocken und frei von Fett, Staub und losen Teilen. Feuchtigkeitsgehalt max. 12%. Vorbehandelt mit NautiPox Grundierharz und mit Körnung P 120 geschliffen.
Stahl-Untergrund	Frei von Fett, Staub und losen Teilen. Gestrahlt auf ISO Sa 2 ½ (am besten) oder geschliffen mit Schleifpapier P60-80, behandelt mit IJmopox ZF Primer.
Aluminium	Frei von Fett, Staub und losen Teilen. Geschliffen mit Schleifpapier P60-80, behandelt mit IJmopox ZF Primer.
Andere Untergründe	Trocken und frei von alten Farbschichten, Fett, Staub und losen Teilen, geschliffen mit Körnung P120.
Temperatur	Während der Verarbeitung und der Aushärtung ist eine Mindesttemperatur von 15°C erforderlich. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 70% nicht übersteigen. Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.
Verarbeitungszeit	Bei 15°C 30 Minuten. Bei 20°C 25 Minuten. Bei 25°C 10 Minuten.



Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C

Reinigung De IJssel Double Coat Entfetter

Überlackieren und Aushärten

	<u>15°C</u>	<u>20°C</u>	<u>30°C</u>
staubtrocken	5 Std	4 Std	3 Std
mindestens, mit Epoxid nach Schleifen mit P 120	36 Std	24 Std	24 Std.
mindestens, mit Double Coat Lack Farbe, nach Schleifen mit P 180	3 Tage	2 Tage	2 Tage
Maximum, mit Epoxid oder Double Coat, nach Schleifen mit P 120-180.	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
vollständige Aushärtung	5 Tage	4 Tage	3 Tage

Überlackierbar mit IJmopox ZF Primer, IJmopox HB Coating, Variopox Rolcoating oder Double Coat.

Letzten Änderung 27. Juli 2017

Die Informationen in diesem Dokument sind zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne Ankündigung vor. Haftung auf Basis der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen.